



## Gemeinde Schwendau

Johann-Sponring-Straße 80  
A-6283 Schwendau

Tel.: +43 (0)5282 22600

Fax: +43(0) 512 219 921 7552

gemeinde@hippach-schwendau.at

hippach-schwendau.at

UID: ATU58481128

## Wasseruntersuchung 2024

Am 10. Juni 2024, bei der jährlichen Wasseruntersuchung durch die TIQU, wurden folgende Anlagenteile der Wasserversorgungsanlage der Gemeinde Schwendau überprüft:

4 Quellen, 1 Tiefbrunnen, 7 Sammel- bzw. Unterbrecherschächte, 2 Hochbehälter und 5 Proben aus dem Netz.

Sowohl hygienisch als auch technisch befinden sich alle Anlagen in einem sauberen und ordnungsgemäßen Zustand. Die Wässer entsprechen im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den Anforderungen gemäß der Trinkwasserverordnung bzw. den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und sind zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

### **Bei der jährlichen Wasseruntersuchung ergaben sich folgende Parameter:**

Nitrat	1,2 mg/l
ph-Wert	7,8 (- log H +)
Sulfat	10 mg/l
Chlorid	< 1 mg/l
Natrium	< 1 mg/l
Magnesium	5,3 mg/l
Kalium	< 1 mg/l
Calcium	31 mg/l
<b>Gesamthärte</b>	<b>5,5 d H = weich</b>

**F.d.R.d.A.**  
**Wassermeister Albin Hanser**



Abbildung 2: Fassungsbereich und Quellstube der oberen Kesselbrunnquelle.



Abbildung 8: Unterbrecherschacht 4 und neue Überlaufleitung inkl. Froschklappe.