

Gemeinde Schwendau - Standorte der Verkehrszeichen
Vorrangzeichen §52 lit c StVO
(Plan Nr. 3a, 3b)

P.	Art des Zeichens	Koordinaten des Anbringungspunktes (nach MGI Austria GK West)		Anmerkungen oder Inhalt der Zusatztafel nach §54 StVO	Standortbeschreibung	Standortbeschreibung Adresse
		Rechtswert	Hochwert			
60	§52-23 StVO Vorrang geben	-11152,2	230473,8		erforderliche Benachrangung der Straße auf den Gp. 773 (KG, Schwendberg) und Gp. 1476 gegenüber der bevorrangten L 299 auf Gp. 1471/1	am nordöstlichen Hauseck vom Haus Lindenstraße 12
61	§52-23 StVO Vorrang geben	-111127,9	230234,5		nötige Abwertung der Gemeindestraße auf Gp. 1295/24 gegenüber der bevorrangten Landesstraße auf Gp. 1471/1	südlich von Lindenstraße 27
62	§52-24 StVO Halt	-111146,0	230130,1		nötige Abwertung der Gemeindestraße auf Gp. 1300/14 gegenüber der bevorrangten Landesstraße auf Gp. 1471/1	südlich von Lindenstraße 46
63	§52-23 StVO Vorrang geben	-111169,6	229968,6		erforderliche Abwertung der Gemeindestraße auf Gp. 1543 gegenüber der bevorrangten Landesstraße L 299 auf Gp. 1471/1	westlich Lindenstraße 70, Einmündung in die L299
64	§52-23 StVO Vorrang geben	-111183,6	229922,1		nötige Benachrangung der Straße auf Gp. 1378 gegenüber der Landesstraße auf Gp. 1471/1	liegt im Freiland keine Adressangabe möglich
65	§52-24 StVO Halt	-111206,1	229928,1		erforderliche Abwertung der Gemeindestraße auf Gp. 1474 gegenüber der bevorrangten Landesstraße L 299 auf Gp. 1471/1	liegt im Freiland keine Adressangabe möglich
66	§52-23 StVO Vorrang geben	-111356,8	229675,0		notwendige Abwertung der Gemeindestraße auf Gp. 1478 gegenüber der Landesstraße L 299 auf Gp. 1471/1	liegt im Freiland keine Adressangabe möglich
67	§52-23 StVO Vorrang geben	-111425,4	229524,1		nötige Benachrangung der neu errichteten Zufahrtsstraße auf Gp. 4084 gegenüber der L 299 auf Gp. 1471/1	liegt im Freiland keine Adressangabe möglich
68	§52-23 StVO Vorrang geben	-111446,3	229520,1		erforderliche Abwertung der Straße auf Gp. 1479 gegenüber der Landesstraße auf Gp. 1471/1	liegt im Freiland keine Adressangabe möglich
69	§52-23 StVO Vorrang geben	-111543,5	229230,2		erforderliche Benachrangung der Gemeindestraße auf Gp. 1480 gegenüber der L 299 auf Gp. 1471/1	am nordöstlichen Hauseck vom Haus Stockach 234
70	§52-23 StVO Vorrang geben	-111573,9	229131,1		nötige Abwertung der Gemeindestraße auf den Gp. 1328/6 und .455 gegenüber der Landesstraße L 299 auf der Gp. 1471/1	gegenüber dem südöstlichen Hauseck Stockach 237
71	§52-23 StVO Vorrang geben	-111569,9	229104,9		erforderliche Abwertung der Gp. 1328/4 gegenüber der L 299 auf Gp. 1471/1	am nördlichen Hauseck von Stockach 238
72	§52-23 StVO Vorrang geben	-111535,4	229067,0		erforderliche Abwertung der Gemeindestraße auf Gp. 1378 gegenüber der Landesstraße auf Gp. 1471/1	gegenüber dem nordwestlichen Hauseck Stockach 240
73	§52-23 StVO Vorrang geben	-111554,8	229062,1		nötige Abwertung der Gemeindestraße auf Gp. 1329/1 gegenüber der Landesstraße auf Gp. 1471/1	nördlich vom östlichen Hauseck von Stockach 239a
74	§52-23 StVO Vorrang geben	-111538,5	229011,2		Kreisverkehr, nötige Abwertung der östlichen Einmündung auf Gp. 1524	keine Adressangabe möglich
75	§52-23 StVO Vorrang geben	-111556,8	229023,3		Kreisverkehr, nötige Abwertung der nördlichen Einmündung der L 299 in die Kreisverkehrsanlage	keine Adressangabe möglich
76	§52-23 StVO Vorrang geben	-111571,7	228997,5		Kreisverkehr auf Gp. 1524, erforderliche Abwertung der westlichen Zufahrt auf Gp. 1504	keine Adressangabe möglich
77	§52-23 StVO Vorrang geben	-111552,5	228980,0		Kreisverkehr auf Gp. 1524, nötige Abwertung der südlichen Einmündung auf Gp. 1483	keine Adressangabe möglich
78	§52-23 StVO Vorrang geben	-111573,1	228807,6		erforderliche Benachrangung der Gemeindestraße auf Gp. 1485/1 gegenüber der Straße auf Gp. 1483	nördlich vom nordöstlichen Hauseck Mühlbach 286
79	§52-23 StVO Vorrang geben	-111560,3	228776,0		nötige Abwertung der Gemeindestraße auf Gp. 1489 gegenüber der Straße auf Gp. 1483	südlich vom südwestlichen Hauseck Mühlbach 290
80	§52-23 StVO Vorrang geben	-111572,1	228770,5		Abwertung der Straße auf Gp. .470 gegenüber der Straße auf Gp. 1483	keine Adressangabe möglich
81	§52-23 StVO Vorrang geben	-111553,9	228552,2		nötige Abwertung der neu errichteten Zufahrt auf Gp. 1534/2 gegenüber der Straße auf Gp. 1483	keine Adressangabe möglich
82	§52-23 StVO Vorrang geben	-111572,3	228496,9		erforderliche Benachrangung der Gemeindestraße auf Gp. 1486 gegenüber der Gemeindestraße auf Gp. 1483	am Ende der Straße östlich Haus Neuburgstall 300a
83	§52-23 StVO Vorrang geben	-111547,7	228279,0		nötige Abwertung der Straße auf Gp. 1493/2 gegenüber der Straße auf Gp. 1483	südlich vom Haus Burgstall 341
84	§52-23 StVO Vorrang geben	-111588,9	228165,1		nötige Abwertung der Straße auf Gp. 1502/1 gegenüber der Straße auf Gp. 1498	nördlich vom Hauseck von Burgstall 356b
85	§52-23 StVO Vorrang geben	-111530,4	228053,8		erforderliche Abwertung der Gemeindestraße auf Gp. 1495 gegenüber der Gemeindestraße auf Gp. 1498	am Ende der Straße nordwestlich Burgstall 363

P.	Art des Zeichens	Koordinaten des Anbringungspunktes (nach MGI Austria GK West)		Anmerkungen oder Inhalt der Zusatztafel nach §54 StVO	Standortbeschreibung	Standortbeschreibung Adresse
		Rechtswert	Hochwert			
86	§52-23 StVO Vorrang geben	-111541,8	228033,1		erforderliche Abwertung der Gemeindestraße auf Gp. 1499 gegenüber der Gemeindestraße auf Gp. 1498	am nördlichen Gebäudeeck von Burgstall 362
87	§52-23 StVO Vorrang geben	-111437,6	227768,2		nötige Abwertung der Straße auf Gp. 1491 gegenüber der Straße auf Gp. 1498	Abwertung der Parkplatzausfahrt gegenüber Burgstall 372
88	§52-23 StVO Vorrang geben	-111446,0	227742,7		nötige Benachrangung der Straße auf 1460/3 gegenüber der Straße auf Gp. 1498	am Ende der Straße südlich gegenüber Burgstall 372
89	§52-23 StVO Vorrang geben	-111469,7	227279,6		erforderliche Benachrangung der Straße auf Gp. 1462/2 gegenüber der Gemeindestraße auf Gp. 1498	am Ende der Straße nördlich Burgstall 382
90	§52-23 StVO Vorrang geben	-111483,3	227036,3		erforderliche Abwertung der Gemeindestraße auf Gp. 1255/3 gegenüber der Straße Gp. 1266	keine Adressangabe möglich